cyklokoalícia

Partizánska 2, 81103 Bratislava | IČO: 31800394 | info@cyklokoalicia.sk | www.cyklokoalicia.sk

Špeciálny stavebný úrad
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava

Vec: Upozornenie na stavebné nedostatky cyklotrasy R47 na okružnej križovatke Slovnaftská/Komárňanská

Na základe prehliadky zhotovených stavebných častí stavby cyklotrasy R47 Dolnohonská radiála a chodníkov pre peších realizovaných ako objekty stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz Vás upozorňujeme na stavebné nedostatky pri výstavbe pešej a cyklistickej komunikácie, ktoré je nutné do skolaudovania diela odstrániť. Pri výstavbe cyklistickej komunikácie na stavbe Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz na okružnej križovatke Slovnaftská/Komárňanská nebolo dodržané TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry, ktoré vydávajú Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií a určujú zásady navrhovania prvkov cyklistickej infraštruktúry na území Slovenskej republiky. Tieto TP sú určené investorom projektantom, dopravným inžinierom, zhotoviteľom, vlastníkom, správcom, pracovníkom štátnej správy a samosprávy, a občianskym združeniam zaoberajúcimi sa cyklistickou dopravou (strana 4 TP 085).
Zároveň pri výstavbe peších komunikácií neboli dodržané STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií a TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách.

Stavebné nedostatky na stavbe okružnej križovatky Slovnaftská/Komárňanská stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz:

- Cyklistická komunikácia pri vjazde na prechody pre cyklistov porušuje TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry, článok 7.2.8 Priechody pre cyklistov: vjazd cyklistov na vozovku na priechode pre cyklistov sa realizuje bez nerovností (obrubníky, kanalizačné vpusty, zničená vozovka), priamym napojením bez výškového rozdielu.
  Stavebný nedostatok:
  Na stavbe okružnej križovatky Slovnaftská/Komárňanská sú do cyklistickej komunikácie vložené priečne obrubníky. Zároveň napojenie cyklistickej komunikácie na vozovku vykazuje výraznú výškovú nerovnosť.
  Žiadame odstrániť priečne obrubníky z cyklistickej komunikácie a vypracovať plynulé napojenie cyklistickej komunikácie do vozovky..
- Pešie komunikácie na stredových ostrovčekoch porušujú STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií, kde sa v odseku Priechody 12.3.3.2 uvádza:... Aby pre chodcov nevznikla prekážka, ostrovčeky musia byť s bezbariérovou úpravou (prerušené alebo vydláždené v sklone 1:15). …
  Stavebný nedostatok:
  Na stavbe okružnej križovatky Slovnaftská/Komárňanská obrubníky ostrovčekov vytvárajú priečnu bariéru s výškovou nerovnosťou.
  Žiadame obrubníky upraviť tak, aby na ostrovčekoch nevznikala prekážka pre chodcov a osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.
- Pešie komunikácie na vstupe na prechod pre chodcov porušujú TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách, kde sa v článku 4.2 Priechody pre chodcov uvádza: Priechody musia spĺňať požiadavky uvedené v grafických listoch č. 3 a č. 4.
  Grafický list číslo 4 uvádza:
  Každý priechod pre chodcov musí zabezpečovať plynulý prechod z pešej plochy na

Partizánska 2, 81103 Bratislava | IČO: 31800394 | info@cyklokoalicia.sk | www.cyklokoalicia.sk

komunikáciu so sklon maximálne 1:8, bez výškového prevýšenia.
Stavebný nedostatok:
Na stavbe okružnej križovatky Slovnaftská/Komárňanská obrubníky na prechodoch pre chodcov nespĺňajú požiadavky TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách. Všetky obrubníky na prechodoch vykazujú výškovú nerovnosť vo výške do 2 cm.
Žiadame obrubníky upraviť tak, aby bol zabezpečený plynulý prechod z pešej plochy na komunikáciu.

Žiadame o zabezpečenie dodržiavania Slovenských technických noriem a technických podmienok, platných pri výstavbe miestnych a peších komunikácií pri stavbe pešej a cyklistickej infraštruktúry na stavbe okružnej križovatky Slovnaftská/Komárňanská.

Zároveň žiadame o priebežné informácie o riešení predmetného podania.

S pozdravom,

Dan Kollár, prezident

Príloha: Dokumentácia stavebných riešení ohrozujúcich bezpečnosť viac ohrozených účastníkov cestnej premávky

Partizánska 2, 81103 Bratislava | IČO: 31800394 | info@cyklokoalicia.sk | www.cyklokoalicia.sk

Príloha č. 1
Dokumentácia stavebných riešení ohrozujúcich bezpečnosť viac ohrozených účastníkov cestnej premávky

Partizánska 2, 81103 Bratislava | IČO: 31800394 | info@cyklokoalicia.sk | www.cyklokoalicia.sk